


Accesorios para bornes conexión Viking™ 3



Borne de continuidad con tapas terminales 0 375 12, barra 0 375 34 y abrazaderas 0 375 30/31

Emb.	Ref.	Accesorios de unión equipotencial (continuación)
10	0 375 40	Barra para bornes con tornillo Montaje frontal con tornillos. Pre ensamblado unión consecutiva o alternada Para 12 bornes con 10 mm de paso Para 12 bornes con 12 mm de paso Para 12 bornes con 15 mm de paso
10	0 375 42 ⁽¹⁾	
10	0 375 44	
10	0 375 46	Peines para bornes con tornillo de 3 niveles Para niveles inferiores e intermedios de bornes Ref. 0 371 51/52. Montaje lateral Aislado e independientes Café, para 12 bornes con 5 mm de paso Azul, para 12 bornes con 5 mm de paso
10	0 375 47	
20	0 375 82	Peines para bornes con resorte Montaje frontal (inserción automática), sin tornillos, aislado. Rojo. Para 2 bornes con 10 mm de paso Para 2 bornes con 12 mm de paso
20	0 375 85	

Emb.	Ref.	Accesorios para la desconexión de bornes
50	0 375 15	Para bornes con tornillo y resorte Levas tipo cuchillas Para bornes abierto Ref. 0 371 80 y 0 372 80 Desconexión manual tipo leva, se requiere herramienta para el tipo mini leva Con leva para fusible 5 x 20 Leva azul para neutro Leva gris Leva en miniatura Eje de fijación Para leva y mini leva Para 2 bornes Para 3 bornes Indicador de fusión Se enclipsan directamente en bornes Ref. 0 371 81, 0 372 81 o leva 0 375 15 (sin energía) 12/24/48 V _~ y — para bornes con fusible 5 x 20 con leva 110/250 V — para bornes con fusible 5 x 20 con leva
50	0 375 16	
50	0 375 17	
50	0 375 18	
20	0 375 21	
20	0 375 22	
50	0 375 24	
50	0 375 25	

Emb.	Ref.	Accesorios de continuidad
10	0 375 30	Garantizan una conexión segura y simple del cable apantallado Abrazaderas de continuidad Para bornes con tornillo y resorte - se montan girando en la barra colectora 10 x 3 mm Ref. 0 375 34 - montaje en placa con tornillo M4 (suministrado) - montaje en riel — con Ref. 0 364 69 Para cable de diámetro 3 a 8 mm Para cable de diámetro 4 a 13.5 mm Para cable de diámetro 10 a 20 mm
10	0 375 31	
4	0 375 32	

Emb.	Ref.	Accesorios de continuidad (continuación)
10	0 375 34	Garantizan una conexión segura y simple del cable apantallado Barra de continuidad Para bornes con tornillo y resorte. De acero. Largo 1 m. Para uso con tapa terminal Ref. 0 375 12 10 x 3 mm
10	0 375 65	Etiquetas protectoras 1 polo Para bornes con tornillo 1 entrada/1 salida 5 y 6 mm de paso 8 y 10 mm de paso 12 y 15 mm de paso
10	0 375 66	
10	0 375 67	

Emb.	Ref.	Accesorios de medición
10	0 375 27 ⁽²⁾	Para bornes con conexión por tornillo y resorte Alvéolo de medición para Ø4 mm para borne con paso 5 y 6 mm.
50	0 375 75	Para bornes con conexión por tornillo Alvéolo de medición para Ø2 mm, para borne con paso 10 mm, Ref. 0 371 03/63 Alvéolo de medición para Ø4 mm, para borne con paso 12 y 15 mm. Ref. 0 371 04/05/64/65
20	0 375 76	
10	0 375 77	Alvéolo de medición para Ø4 mm, para bornes de desconexión para medición Ref. 0 371 92
10	0 394 45	Punta de prueba IP 2X Punta de prueba Ø2 mm. Tubo retráctil. Se fija directamente sobre el conector de Ø4 mm

(1) Excepto para Ref. 0 371 87

(2) Excepto para desconexión de bornes con palanca, borne con conexión por tornillo con LED y bornes de función con conexión por resorte. Bornes de 2 y 3 niveles: sólo nivel superior.