


Repartición horizontal HX³ hasta 63A

repartición optimizada por peines unipolares



4 049 26
Peine universal fase + neutro.
Lado negro (fase), lado azul (neutro).



4 049 05

Emb. Ref. Peines HX³ optimizados unipolares

Emb.	Ref.	Peines HX ³ optimizados unipolares
		Peines universales (fase o neutro) Permiten la alimentación de una fila o de un grupo de aparatos DX ³ . Se conectan sobre bornes de conexión automática o a tornillos. Utilizables indistintamente para la fase o para el neutro. La alimentación de los peines se puede hacer por: Un borne de conexión automático ref. 4 049 05.
20	4 049 26	Largo 13 módulos - dientes cada 1 módulo
10	4 049 37	Largo 57 módulos (1 metro) - dientes cada 1 módulo.
10	4 049 33	Largo 57 módulos (1 metro) - dientes cada 1,5 módulos.

Emb. Ref. Accesorios para repartición monofásica

Emb.	Ref.	Accesorios para repartición monofásica
40	4 049 89	Tapa de extremo Para peines unipolares universales.
20	4 049 05	Bornes de conexión para peine universal Conexión sobre borne con tornillo únicamente. Sección de conexión 4 a 25 mm ² - IP 2X.

Emb. Ref. Separador pasacables

Emb.	Ref.	Separador pasacables
10	4 063 07	0,5 módulos


Productos a pedido

Repartición horizontal HX³ hasta 63A

repartición por peines tradicionales



4 049 38



4 049 42



4 049 44



4 049 06

Emb. Ref. Peines HX³ tradicionales para bornes con tornillos

Emb.	Ref.	Peines HX ³ tradicionales para bornes con tornillos
		Permiten la alimentación de una fila o un grupo de aparatos.
		Peines bipolares Largo Máximo de aparatos
50	4 049 38 ¹	12 módulos 6
10	4 049 39	56 módulos (1 m) 28
		Peines bipolares equilibrados sobre 3 fases
3	4 049 40	12 módulos 6
10	4 049 41	56 módulos (1 m) 28
		Peines tripolares
40	4 049 42 ¹	12 módulos 4
10	4 049 43	56 módulos (1 m) 19
		Peines tetrapolares
30	4 049 44	12 módulos 3
10	4 049 45	57 módulos (1 m) 14
		Bornes de conexión Para cualquier peine tradicional Sección de conexión 6 a 35 mm ²
20	4 049 06	
		Tapas de extremo Para peines bipolares largo 56 módulos y tripolares. Para peines tetrapolares y bipolares equilibrados sobre 3 fases.
20	4 049 90	
20	4 049 91	
		Accesorios de protección de dientes Para cualquier peine tradicional 12 módulos cortables.
20	4 049 88	

Características de los peines HX³

Réf.	Tipo de peine	Largo	Máximo de aparatos conectables	Sección (mm ²)	Corriente admisible según tipo de alimentación		
					1 punto lateral	1 punto central	2 puntos
Repartición HX ³ optimizada							
4 049 26 ⁽¹⁾	universal fase o neutro	13 modules	13	16	63	80	100
4 049 37 ⁽¹⁾		57 modules	57				
4 049 33		57 modules	37				
Repartición HX ³ optimizada DX ³ con tornillos							
4 052 10	Tetrapolar	24 modules	24	16	-	63	-
Repartición HX ³ tradicional para aparatos DX ³ con bornes alineados							
4 049 38	Bipolar	12 modules	6	10	-	63	90
4 049 39		56 modules	28	16	-	80	100
4 049 40	Bipolar equilibrado sobre 3 fases	12 modules	6	10	-	63	90
4 049 41		56 modules	28	16	-	80	100
4 049 42	Tripolar	12 modules	4	10	-	63	90
4 049 43		57 modules	19	16	-	80	100
4 049 44	Tetrapolar	12 modules	3	10	-	63	90
4 049 45		56 modules	14	16	-	80	100

(1) Los peines 4 049 26 y 4 049 37 pueden ser utilizados hasta 1000V en corriente continua para las instalaciones fotovoltaicas. El uso de tapas de extremo es imperativo.